



15	01200	Ricambio flex in ottone a doppia aggraffatura M15x1 maschio G1/2" femmina L1,5m	1
14	01774	Ricambio flessibile di collegamento Ø8x12 M15x1F - G1/2" F L500mm NEUTRO - ACS	1
13	29097	Ricambio flex coll. Ø13x18,5 codolo piegato G1/2" e cal. G1/2" L-500 NEUTRO ACS	2
12	R2933	Ricambio maniglia deviatore bordovasca	1
11	r0185	Kit fissaggio per gambo Ø27x19 fillx1"	1
10	r0185	Kit fissaggio per gambo Ø27x19 fillx1"	1
9	R2934	Ricambio cono doccia per bordovasca 3 fori	1
8	28793	Ricambio flessibile alimentazione Ø6x10 M10x1 calotta 3/8" F L470mm ROSSO	1
7	01246	Ricambio flessibile alimentazione Ø6x10 M10x1 calotta 3/8" F L470mm BLU	1
6	18060	Ricambio maniglia 42x42 R6.5 mix incasso G3/4"	1
5	R0239	Ricambio ghiera di serraggio M37x1 per cartuccia Ø35	1
4	01156	Ricambio cartuccia miscelatrice Ø35 senza distributore	1
3	01114	Ricambio aeratore M28x1	1
2	29095	Ricambio tubetto di alimentazione in rame Ø15 L233 attacco M16x1 e G1/2"	2
1	R0145	Kit fissaggio per lavabo/bidet miscelazione	2
N° COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE		Q.TA'

# GESSI

Gessi Sp.A. Parco Gessi, 13037 Serravalle Sesia (Vercelli) Italy  
 Tel.0039 0163 454111 Fax.0039 0163 453150  
 www.gessi.com e-mail: gessi@gessit.it marzo 2011 copyright © GESSI Sp.A.

Il presente disegno a termine di legge non può essere reso pubblico o riprodotto senza l'autorizzazione scritta della GESSI Sp.A. - marzo 2011 copyright©GESSI Sp.A.

ISPA 41037

Gruppo bordovasca 4 fori



formato / size

A4 0

Rev.

codice cliente / client code

Standard